DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIANAVOSOA BIEN AIME
ADRESSE: LOT 57 TER A AMBOHITSIMIOVA, Tél. 0324003415
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 4636TAR

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 14147

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N°: 864332/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- RUPTURE DE FREIN
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS