DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SOATY AGRI

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{BLOC D 63 CITE AMPEFILOHA, T\'el}.$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8163TBL

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

PTC: 2760

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 925806/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(29/12/2021)