## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAZANAMPARANY MARTIN LUTHER / 0347678134 **ADRESSE**: LOT IB 380/3611 ZOARA TANAMBAO, **Tél**. **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **0858FD** 

**USAGE EFFECTIF: TV** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 325

DROIT: Ar 7 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 11 000
TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

-----

RECU N°: 869242/FNR/007/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- MECANISME LEVE VITRE A REPARER
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B

ROLAND

Opérateur: FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS