DIRECTION GENERALE DE LA **SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIANANDRASANA NIRINA FALY TINASOA **ADRESSE**: LOT IF 041/3704 AMBODIHARANA, **Tél**. 0341861471 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8227FE

USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et \leq 50 places

PLACE DEBOUT:

5000 PTC:

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000 PV: Ar 4 000 THT: Ar 31 000 TVA: Ar 6 200

Ar 37 200 **NET A PAYER:**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **ANTANANARIVO-ALASORA**

RECU N°: 864592/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CEINTURE DE SECURITE NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 30/11/2021