

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
AMBOROVY - MAHAJANGA**

RECU N° : 924989/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 29/11/2021

De: VELOMISY JIMMY KELLY

ADRESSE : LOT 0205 E 0033 TSARARANO ANOSIKEY, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6478MB

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2950

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : Ar 15 600

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- DOSSIER SIEGE A REPARER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE
OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS