DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 924777/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 26/11/2021

NOM: DAUBAN DE SILHOUETTE JOCELYN

ADRESSE: LOT 89E AMBOROMPOTSY ///0345704456 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 1611TBM MARQUE: VOLKSWAGEN COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : ZZZ1TZ CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:33329

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-

PTC :2160 PAV :1551 CU :609

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/11/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au30/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

Nif : 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N° :924777/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: DAUBAN DE SILHOUETTE JOCELYN DATE 26/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1611TBM

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2160 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**