



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 910177/FNR/007/SUR\_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : RAMAROSON MIARINARINDRA IRINAH Tél:0341566402

ADRESSE : 130B/36030 ANTARANDOLO

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 7821FE

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1U438908

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :368300

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/03/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON Solofoniaina Didier

Le Chef de Centre

Opérateur :RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina Hanitriniaina

Validité de circulation jusqu'au12/03/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7821FE**

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**