

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAHARISON FANILONIAINA MAEVASOA
ADRESSE : LOT 002255/3608 SAHALAVA SUD, Tél. 0340475567
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1798FD

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1450

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 867095/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 01/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- CREMAILLERE A REPARER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE
CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 7 JOURS