DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFIMANANJARA LYDIE

 $\mathbf{ADRESSE}: \mathtt{LOT} \ \mathtt{Q} \ \mathtt{190} \ \mathtt{CN}^{\circ}\mathtt{10} \ \mathtt{PLLE} \ \mathtt{23/44} \ \mathtt{DEPOT} \ \mathtt{ANALAKINININA},$

Tél. 0348282795

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3300AH

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

RECU N°: 917489/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 19/11/2021

NETA PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE NON CONFORME
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FREIN ARD NUL
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur: JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS