DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHANTAMALALA MARYSE **ADRESSE:** VQ 5 TER B MANDROSEZA, **Tél.** 0341637531 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 0518TBJ**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1175

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

RECU N°: 931396/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS