DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFINDRAVAO HOLINE **ADRESSE**: LOT 6BIS RUE GEORGES CLEMENCEAU AMPASIMAZAVA, **Tél**. 0347904797

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6179AB

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

PTC: 2625

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MANAKARA - FIANARANTSOA

RECU N°: 905506/FNR/021/SUR_SITE/2021

Date: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L.

Rasolomanana

Opérateur: RAHELIARISOA BEATRICE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS, 24/11/2021