

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RASOARIMANDIMBY ALBERTINE**  
**ADRESSE : AMBALABE EST, Tél. 034 25 639 19**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9644MD**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1300

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSOHIHY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 318925/MGA/026/SUR\_SITE/2020**

**Date : 30/01/2020**

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- PATENTE A PRESENTER
- LICENCE A PRESENTER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- AVERTISSEUR SONORE NUL

Nom du vérificateur :GPHC  
MAHAJORONARIMIADANA E.Olafson  
Opérateur : RASOLOMANDIMBY Vonimboahangy  
Fleurina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS**