

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAMINANDRISOA HERLY DANIEL

**ADRESSE : LOT C 51 TER B ANSAFIAVARATRA AMBOHI/BA, Tél.
0345916233**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2766TAN

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2805

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : Ar 22 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TOAMASINA-MORAMANGA**

RECU N° : 863362/TNA/018/SUR_SITE/2021

Date : 29/09/2021

NET A PAYER : Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- TUYAUTERIE D'ECHEPEMENT A REPARER
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain
Opérateur : ANDRIAMANJAVASOA
NIARONANAMBATRA

APTITUDE :INAPTE

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS-29 OCTOBRE
2021**