

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** REAFARAMALALA FLORINE  
**ADRESSE :** LOT II B 99 D AMBATOMAINTY, Tél. 0341060332  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **9932TAF**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1560

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 914109/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 17/11/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : RASATA Michela

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS**