DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY-MAHAJANGA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874433/MGA/020/SUR_SITE/2021 DATE: 08/10/2021

NOM: SOMADA / 0320700572

ADRESSE: ENCEINTE SOCIMEX ANKORONDRANO TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 3857TBL MARQUE :SUZUKI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: JFB32S CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :5 N°SERIE DU TYPE:00C38332

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :F8DN5995070

PTC :1165 PAV :750 CU :415

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF : VL < 6 places (VL6) NR CARTE VIOLETTE : - DELIVREE LE :-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 24/09/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Le Chef de Centre

Opérateur: RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au08/02/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

AMBOROVY-MAHAJANGA

RECU N°:874433/MGA/020/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: SOMADA / 0320700572 DATE 08/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3857TBL

USAGE EFFECTTF: VL < 6 places (VL6)

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1165 Ar 14 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 16 000 Ar 3 200 TVA

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 19 200