

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTOARISOA ARMAND0334066154

ADRESSE : LOT III 31 MANDRANGOBATO, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1099TBE

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 3200

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 10 000

TVA : Ar 2 000

NET A PAYER : Ar 12 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 933173/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 07/12/2021

NET A PAYER : Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS