



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 663958/ANT/023/SUR\_SITE/2021

DATE : 25/02/2021

NOM : RAKOTOSON MIZA

ADRESSE : LOT VILLAGE AMNORINA VEREZAMBOLA

TELEPHONE : -

PROFESSION :-

NUM IMM : 8179TAN

MARQUE :DACIA

COMMUNE : ANTSIRABE

GENRE : VP

TYPE : KSDOH

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:39756053

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :UD23184

PTC :1810

PAV :1195

CU :615

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 29/11/2021

PATENTE : -

ANI : 2020

APTITUDE : APTE Visite du 25/02/2021

Nom du vérificateur :Mr RAKOTOARIMANANA Romain Emilien

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVO Voahanginirina Pierrette

Validité de circulation jusqu'au27/02/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8179TAN**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

1810

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**