

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ROFFIN GERARD**

**ADRESSE : VILLA MERITEE ROUTE DE FORT VOYRON  
AMBOHJANAHARY, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3861TAF**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3160

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 867011/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FILS ELECTRIQUES A METTRE SOUS GAINE
- MOTEUR SALE
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS**