## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAZAFINDRAJOELINA HONORE PROSPER **ADRESSE**: LOT 03 TA/3609 TALATAMATY AMBANY, **Tél**. 0349980283

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7810FD

**USAGE EFFECTIF: TM10** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 12700

**DROIT:** Ar 23 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

-----

**RECU N°: 866708/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANQUETTE AR A RECTIFIER
- POIGNET LEVE GLACE A POSER
- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RAJAKOBA Jean Emma

Noël

Opérateur: RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS