## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** TOUCIMIARISON

ADRESSE: AMBOHIMANDROSO ANTANIFOTSY, Tél. 033 86 583 18

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $4865TBN\,$ 

**USAGE EFFECTIF: TM7** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 7490

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ANTSIRABE

-----

RECU N°: 872798/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS 17/10/2021