DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: FITIAVANA HERY

 $\label{eq:added} \begin{aligned} &\textbf{ADRESSE}: \text{II B 98 H AMBATOMAINTY 0331318562, T\'el.} \\ &\textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: &\textbf{2552TU} \end{aligned}$

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1420

DROIT: Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 926156/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 29/01/2022