

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RASOANAIVO RINDRA**

**ADRESSE : LOT A 331 BERYL ROUGE PLLE 13/93, Tél. 0327850591**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0552AH**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2500

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOAMASINA-TANAMBOROZANO**

**RECU N° : 874249/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date : 08/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BARRE DE FER SUR VITRE LAT G/D A ENLEVER

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.  
ALAIN  
Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 JOURS**