

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAFANJANIRINA SOLOLALAO VICTORINE
ADRESSE : LOT III A 126 ANDAFIATSIMO NORD TANJOMBATO, Tél.
034 05 616 05
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3875TBN

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 6000

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

RECU N° : 867768/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 04/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUES POLICE AV/ARR NON VISIBLE
- FEUX DE GABARIT G/D NULS

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain
Emilien
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS 14/10/2021