



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874308/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : RASOANANDRASANA MARIE MONIQUE ROBERTINE ALICE

ADRESSE : LOT 1579 CITE DES 67 HA NORD EST 0330742576

TELEPHONE :

PROFESSION : AGENT DE CNAPS

NUM IMM : 5587TAA

MARQUE : VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 1F

CARROSSERIE : CI

SOURCE D'ENERGIE : ESSENCE

PUISSANCE : 9

N°SERIE DU TYPE: R0.21309

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR : 0187130

PTC : 1490

PAV : 1105

CU : 385

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1999

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 03/10/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur : GPHC RAVAKA RABOTOVAO

Le Chef de Centre

Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

Validité de circulation jusqu'au 13/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5587TAA

USAGE EFFECTIF : VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1490

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400