



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 925145/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 29/11/2021

NOM : RAMBOAVOLANIRINA NDRIANAMALALA ANDRY

ADRESSE : II I 56 BIS AMBONILOHA

TELEPHONE : 0340372273

PROFESSION :LOGISTICIEN

NUM IMM : 0284TBN

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:VU198935

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/09/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 29/11/2021

Nom du vérificateur :CNE.RAZANDRINIRINJOKINY Jonah W.Honoré

Le Chef de Centre

Opérateur :VITASOA Solange

Validité de circulation jusqu'au29/03/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0284TBN**

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 6 000

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 28 000

TVA

Ar 5 600

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 33 600**