## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANJATOVO MAMY TIANA ADRESSE: LOT 80 E AMBOROPOTSY, Tél. 0340375943

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3605TBJ

**USAGE EFFECTIF: TM7** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 7355

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BARIKADIMY - TOAMASINA

-----

RECU N°: 912665/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- MOTEUR SALE
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA

Lalaina

Opérateur : RAHARININOSY Solotiana Liantsoa

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS