

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** NOROVOLOLONA LANTONIRINA ELIANE  
**ADRESSE :** LOT 96 FM MORONDAVA ANTEHIROKA, **Tél.** 0349138860  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3933TBP**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1215

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 915007/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 17/11/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

APTITUDE : **INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15JOURS**