

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMAROSON NIRINARIVELO FRANCINE  
**ADRESSE :** LOT FIB 67 TER AMBOHIMAHITSY, **Tél.** 0337883233  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1647TAC**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1310

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 913535/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 16/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS - 20/11/2021**