DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915918/ANT/004/SUR SITE/2021 **DATE**: 18/11/2021

NOM: RAKOTOARIZAORO MINO VOLOLONA TELEPHONE:

ADRESSE: RUE DR RASETA ANDRANOMAHERY

PROFESSION: MENAGENE

NUM IMM : 4397TAU MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : ANKADIKELY ILAFY

GENRE: VP TYPE: 89C CARROSSERIE: CI 2 P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :7 N°SERIE DU TYPE:267779

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :1230 PAV :785 CU :445

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN SERVICE : 1992

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: -- DELIVREE LE: 10/04/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 10/04/2019

PATENTE:/ ANI:--

Visite du: 18/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au 11/11/2022 APTE