



**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 876101/ANT/002/SUR SITE/2021

**DATE :** 11/10/2021

**NOM :** RANDRIANASOLO EVA NICOLE

**TELEPHONE :** 0340774349

**ADRESSE :** LOT 163 FARALAZA

**PROFESSION :** GERANTE

**NUM IMM :** 8161TAF

**MARQUE :** MITSUBISHI

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** VP

**TYPE :** V78WLNXFQ

**CARROSSERIE :** BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 11

**N°SERIE DU TYPE:** 000 171

**PLACE ASSISE :** 9

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 2650

**PAV :** 2060

**CU :** 590

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2004

**USAGE EFFECTIF :** VP300 (Age > 5 ans)

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 11/10/2021

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 11/10/2021

**Nom du vérificateur :** GPHC ANDRIAMBOLOLONA Nary

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RASESILISOA Yeldine

**Validité de circulation jusqu'au** 11/04/2022

**APTE**