## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872764/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 07/10/2021

**NOM**: STE ETBAT

**ADRESSE: 25 T M AMBOHIMANGAKLEY TELEPHONE:** 

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 2689TBG **MARQUE**:DAF **COMMUNE:** ANTANANARIVO 0345864546

**GENRE**: CAM TYPE: AE45BF **CARROSSERIE**: FOURGON **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE: 13** N°SERIE DU TYPE:8348

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-PTC:7500 **PAV**:4560 CU:2940

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2001

**USAGE EFFECTIF: TM7** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 16/02/2021

PATENTE: **ANI**: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur: RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée Validité de circulation jusqu'au07/04/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

RECU N°:872764/ANT/004/SUR\_SITE/2021 Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: STE ETBAT DATE 07/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2689 TBG

**USAGE EFFECTTF**:TM7

TVA

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 7500 DROIT Ar 15 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 19 000 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800 TIMBRE Ar 0