## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 917596/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 19/11/2021

**NOM**: RABEARIVONY NIRINA

ADRESSE: IV 07 B AMBOHIBAO 0324016400 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 4876TAA MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : BONGATSARA

GENRE: VP TYPE: 19EZ24 CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:WVW22217ZGW845085

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :1400 PAV :870 CU :530

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1986

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 21/11/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au21/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

DATE 19/11/2021

RECU N°:917596/ANT/004/SUR\_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4876 TAA

USAGE EFFECTTF :VP

De: RABEARIVONY NIRINA

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : 1400

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000
CARTE Ar 2 000

THT Ar 22 000
TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**