## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 916287/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 18/11/2021

**NOM**: MOLOU MOUNIRALY SERALY

ADRESSE : LOT AZ 207 AI ANOSIZATO TELEPHONE :

**PROFESSION**: AGENT COMMERCIAL

**NUM IMM**: 1622TAK **MARQU**E: SUZUKI **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : ITD54VO CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:1162
PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :350469

PTC :1995 PAV :1475 CU :520

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 23/10/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au 18/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: MOLOU MOUNIRALY SERALY DATE 18/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1622 TAK

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1995 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**