DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOSON MAMITIANA FARANIAINA BEAUTE **ADRESSE** : LOT 234 FKT AMBOHIPANJA ANKADIKELY ILAFY, **Tél**. 0327331685

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9873TAK

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1470

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4000

 THT:
 Ar 22000

 TVA:
 Ar 4400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 920907/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 23/11/2021

NETAPAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- RETROVISEUR EXT A POSER

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS