## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAKOTONIRINA MAMISOA TANTELY} \textbf{ADRESSE}: LOT PRES VA 24 SAROMILANJA, Tél. \\ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 1443TAR$ 

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 5600

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-IVATO

-----

RECU N°: 872446/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- TRAIN AV A REVISER

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livasoa APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS