

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIANOME HERIMALALA**

**ADRESSE : LOT SIAG 39 SOARANO, Tél. 0341239260**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5126TM**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1590

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 865856/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEBUT FUMEE MOTEUR
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS-01/11/2021**