## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RIAZE

 $\label{eq:added} \begin{aligned} &\textbf{ADRESSE}: LOT~0202~E~0360~SECT~V~ANTANIMASAJA,~\textbf{T\'el.}~0\\ &\textbf{Pour~visite~technique~avec~ou~sans~carnet~du~v\'ehicule}: &\textbf{8908ME} \end{aligned}$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1650

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 916980/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PATENTE A PRESENTER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

**OLIDA** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS