

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ARY NY AINA AVOTRA SARIAKA  
**ADRESSE :** LOT 95 F / 18 BIS SECT 4 FIOFIO, Tél.

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4664ME**

**USAGE EFFECTIF:** TM6

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 4600

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 14 000

**TVA :** Ar 2 800

**NET A PAYER : Ar 16 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 863417/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 29/09/2021

**NET A PAYER : Ar 16 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU ARR G LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS**