

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOLIARISOA MARIE SIMONE

ADRESSE : MAHABO BE, Tél. 0345735035

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8584UB

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2655

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : Ar 18 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MORONDAVA - TOLIARA**

RECU N° : 912637/TLR/011/SUR_SITE/2021

Date : 16/11/2021

NET A PAYER : Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- BOITE A PHARMACIE NULLE
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEMARREUR A VERIFIER

Nom du vérificateur : GP1C ROMILE Etienne
Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS