## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** SOAZARA DELPHINE MBININTSOA **ADRESSE**: A 1025 C.1 AMBODISAINA, **Tél**. 0346693013 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **7495AH** 

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 670

DROIT: Ar 7 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

RECU N°: 912945/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU AV G LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS