



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872282/TLR/013/SUR_SITE/2021

DATE : 07/10/2021

NOM : PRORENT MADAGASCAR

ADRESSE : LOT 19 ZONE FORELLO TANJOMBATO

TELEPHONE : 0332321023

PROFESSION :/

NUM IMM : 9514TAL

MARQUE :FOTON

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : BJ5063VCPEA

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :17

N°SERIE DU TYPE:PEA98E006921

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :B804000846

PTC :6295

PAV :3300

CU :2995

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1983

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : /

DELIVREE LE :23/10/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/10/2021

PATENTE : 2020

ANI : /

APTITUDE : APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC MAKATIRY Francism T.

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTONDRA SOA LEONIE DENISE

Validité de circulation jusqu'au 05/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9514TAL

USAGE EFFECTIF : TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

6295

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400