

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANIRINA MARTHUR

ADRESSE : LOT III U 34 A A BIS ANKADIMBAHOAKA 0332937750, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9468TAS

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 3140

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 12 000

TVA : Ar 2 400

NET A PAYER : Ar 14 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 906547/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

NET A PAYER : Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 09/01/2022