

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASOAVOLOLONA MARIETTE

**ADRESSE :** LOT AMBOHINAORINA BETAFO, **Tél.** 033 63 325 81

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1405TN**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2225

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

**RECU N° : 867786/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 04/10/2021

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- FLECTOR DE DIRECTION A REMPLACER
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR 05/10/2021**