## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RANAIVOSON HANTALALAINA RACHEL ADRESSE: IA 91 BIS AMBODISAHA, **Tél**. 03466388790 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: **4652TBM** 

**USAGE EFFECTIF:** CSUB > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3490

**DROIT:** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 29 000
TVA: Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 931810/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS