

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RASOLOFOMALALA TOJO NIRINA
ADRESSE : LOT IVB 108 AMBOHIMANALA, Tél. 0343094181
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0409TBN**

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N° : **861943/ANT/004/SUR_SITE/2021**

Date : 28/09/2021

NET A PAYER : **Ar 15 600**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1MOIS 28/10/2021**