

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ANDRIAMANJAKA MAMY NIRINA**  
**ADRESSE : LOT II TERS 73 ANDOHARANOFOTSY, Tél. 0342760918**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8356TBP**

**USAGE EFFECTIF: TM6**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORAMANGA - TOAMASINA**

**RECU N° : 915461/TNA/018/SUR\_SITE/2021**

**Date : 17/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- ROTULE BARRE D'ACCOUPLEMENT G A REMPLACER
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)
- CARTE GRISE A CHANGER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC  
ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER  
Opérateur : RAKOTOMALALA VONINIAINA ALISSA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 20 JOURS 08  
DECEMBRE 2021**