



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929475/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 02/12/2021

NOM : HELSON THIERRY JACQUES

ADRESSE : LOT BAK 145 SECT II BELOHA

TELEPHONE : 0348040631

PROFESSION :CHEF DE CHANTIER

NUM IMM : 8922TBD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : AMBOHITRIMANJAKA

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:021139

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2740

PAV :1490

CU :1250

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP300 (Age > 5 ans)
LE :27/11/2020

NR CARTE VIOLETTE : - DELIVREE

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 27/11/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au**02/06/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8922TBD

USAGE EFFECTIF :VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2740

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800