

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** NASOLONIRINA FENAMAMY  
**ADRESSE :** LOT AMBALABE OUEST ANTISOHIHY, Tél. 032 65 604 72  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3634ME**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSOHIHY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 924070/MGA/026/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 26/11/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- MOTEUR SURCHAUFFE

Nom du vérificateur :GPHC  
MAHAJORONARIMIADANA E.Olafson  
Opérateur : RANDRIANIRINA LEONCE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS**