DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAKOTOARIVELO HAJANIRINA \\ \textbf{ADRESSE}: LOT II B 62 AMBOHIBAO 033744494, T\'el. 0337444494 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{1961TBD} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 6445

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N°: 873215/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur: Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur: RANDRIANAVAHY Volatiana

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS 08/12/21