



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 912291/FNR/022/SUR_SITE/2021

DATE : 15/11/2021

NOM : RAJAONARY EISTEIN

ADRESSE : LOT II B 365 BIS MAHALAVOLONA

TELEPHONE : :

PROFESSION :-

NUM IMM : 8550TBA

MARQUE :JMC

COMMUNE : ANDOHARANOFOTSY

GENRE : CAM

TYPE : JX1041DLA2

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:40201

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :7097026

PTC :5900

PAV :2400

CU :3500

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2013

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :09/08/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 15/11/2021

PATENTE :

ANI : 2020

APTITUDE : APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAFIDIMANANA Ando F.Gildas

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAIARILALA MARIE BRONDE

Validité de circulation jusqu'au21/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8550TBA

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

5900

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400